

# PFROTOKOLL SERVERZELLE

Datum	Name	Gerät	Änderungen
29.10.25 17.10h	Ahorn	CORE 1 Port 2	Ubiquiti SFP-Modul gegen 10Gtek getauscht um zu Testen ob SFP Signalverluste weiterhin bestehen .

---

Revision #1

Created 29 October 2025 16:09:18 by Ahorn

Updated 29 October 2025 16:14:15 by Ahorn